

Załącznik nr 1

L.p.	Marka i model pojazdu	numer rejestracyjny	numer inwentarzewy	VIN	Przebieg w tyś. km	Pojemność / moc silnika	Rok produkcji	Jednostka napędowa	Lokalizacja	Wyposażenie	Jednostka
1	<b>FORD Tourneo Connect 230 L 1.8 TDCiMR '06 E4 2.3t</b>	WU60438	1431-742/920-T	WF0KXXTPK6A24453	104742	1753 ccm / 81kW (110KM)	2006	Turbosp. z chłodn. Powietrza	ul. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa ☒	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone, Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40, Wspomaganie układu kierowniczego, Kolumna kierownicy regulowana	<b>Urząd Gminy w Sanoku</b>
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, pojazd w znacznej degradacji technicznej w skutek długotrwałego utrzymania pojazdu na otwartej przestrzeni bez konserwacji. Tapicerka wnętrza nadwozia ze śladami przetarć i plam szczególności fotel pasażera i kierowcy. liczne ślady korozji zaobserwowane pod podłoga pojazdu. Silnik z osprzętem pokryty produktami korozji.											
2	<b>OPEL Corsa D 1.2 MR 06 E4</b>	WPL13261	T-7-74-741-00179	W0L0SDL68B4024864	_____	1229 ccm / 63 kW (86 KM)	2010	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	ul. Gostkowska 39A, 06- 400 Ciechanów	ABS, Immobilajzer, kolumna kierowcy regulowane, poduszkapowietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera, zestaw naprawczy opon. Klimatyzacja sterowanie radiem z kierownicy.	<b>Urząd Gminy Gnojnik</b>
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, , wnętrze pojazdu zaniedbane, widoczne plamy na tapicerce, brak możliwości otwarcia pokrywy bagażnika, brak możliwości uruchomienia jednostki napędowej, widoczne wycieki oleju silnikowego w okolicy pokrywy zaworowej, stan silnika, przeniesienie napędu - nieznan.											
3	<b>SKODA Octavia II 2.0 TDI-CR MR 09 E5</b>	HCLA123	T-7-74-741-00200	TMBHE61Z7C2067353	270000	1968 ccm / 103 kW (140 KM)	2011	Z zapłonem samoczynnym	ul. Jagiellońska 55B 03- 301 Warszawa	ABS, EDS, filtry pyłkowe, relingi dachowe, reflektory przednie projekcyjne, poduszki przednie boczne, poduszka powietrzna pasażera. ASR, ACS	<b>Urząd Gminy w Sanoku</b>
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, wnętrze pojazdu brudne, plamy na tapicerce, brak możliwości uruchomienia pojazdu oraz odczytu licznika. Widoczna korozja na elementach zawieszenia. Widoczna korozja tarcz hamulcowych osi przedniej oraz tylnej ze względu na długotrwały postój.											