Załącznik nr 1

L.p.	Marka i model pojazdu	numer rejestracyjny	numer inwentarzowy	VIN	Przebieg w tyś. km	Pojemość / moc silnika	Rok produkcji	Jednostka napędowa	Lokalizacja/osoba do kontaktu tel.	Wyposażenie	Podmiot, któremu przydzielono składnik mienia.
1	Opel Astra-G 1.6	WX81284	1422-741/265-T	W0L0TGF484G019496	159853	1598,00cm3/74,00kw	2003	Benzyna	Urząd Skarbowy w Przasnyszu, ul. Świerkowa 3, 06-300 Przasnysz Anna Suchołbiak 29 756 45 06 wew. 301	elektryczne przednie szyby, radio CD, centralny zamek, wspomaganie kierownicy	Brak ofert
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, występuje problem z uruchomieniem samochodu, problemy z elektryką i alarmem antywłamaniowy powodują rozładowywanie akumulatora											
2	Opel Zafira	WX81324	1401-26-062165	W0L0AHM75AG105406	256 357	1598	2010	Iskrowy	26-600 Radom, ul. Toruńska 3 Beata Ziemnicka 48 3853226	Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa, szyby przednie — elektryczne, radio - CD 30, lusterka zewnętrzne — sterowane elektrycznie, podłokietnik centralny przedni, tapicerka — materiałowa, antena dachowa, lakier z efektem metalicznym	Brak ofert
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, zderzak tylny, strona prawa - punktowa deformacja i odpryski powłoki lakierowej, drzwi przednie prawe, część górna — punktowe wgniecenie, mieszek dźwigni zmiany biegów — złuszczenia powłoki											
3	PEUGEOT 308 SW	WX81282	1411-741/299-T	VF34E5FWC55374871	145 520	1598 ccm / 88 kW	2008	Benzyna	Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim ul. Kopernika 6C 06-200 Maków Mazowiecki Beata Perzanowska tel. 29 77650722 Mariola Traczewska tel. 29 76 50 723	Zamek centralny	Gmina Chynów, ul. Główna 67, 05-650 Chynów
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, uszkodzone lusterko zew. prawe, korozja na przednim prawym progu , prawy bok wgnieciony.											
4	OPEL Astra III 1.6 MR 04 E4	WP3532R	T-7-74-741-00123	W0L0AHL699G026508	312 233	1598 ccm / 85 kW (116 KM)	2008	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	Ciechanów, ul. Gostkowska 39a, Patryk Kazimierski tel: 236626089 wew.6660	ABS, antena radiowa, immobilizer, klimatyzacja, radioodtwarzacz CD30, powietrzne boczne przednie, zamek centralny zdalnie sterowany, poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera, kolumna kierownicy regulowana	Brak ofert
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, pokrywa silnika - wgniecenia, korozja zderzak przedni - obtarcie, urwane mocowanie dokładki zderzaka, drzwi lewe przednie - zaawansowana korozja w dolnej części elementu, drzwi lewe tylne - zaawansowana korozja w dolnej części elementu, lampa lewa tylna - pęknięta, zderzak tylny - obtarcia, pokrywa bagażnika - korozja ściana boczna prawa tylna - obtarcie, drzwi prawe tylne - korozja w dolnej części elementu, drzwi prawe przednie - zaawansowana korozja w dolnej części elementu, dach - wgniecenia, uszkodzenia powłoki lakierowej listew dachowych, ściana boczna prawa przednia - obtarcie, wkład lusterka prawego - uszkodzone, ściana boczna lewa przednia - naprawiana, drzwi lewe przednie - lakierowane wtórnie, drzwi lewe tylne - lakierowane wtórnie, pokrywa bagażnika - lakierowana wtórnie, drzwi prawe tylne - lakierowane wtórnie, drzwi prawe przednie - lakierowane wtórnie, ściana boczna prawa przednia -											
5	SKODA Octavia 1.6 MR'OI E4	HCLA006	T-7-74-741-00081	TMBJX41U158787851	brak możliwości odczytu	1595 ccm / 75 kW (102 KM)	2004	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	Grójec, ul. Słomczyn 81, Rusin Mirosław tel: 48 3343192 lub Iwona Komorowska tel: 48 3343190	Antena radiowa, immobilizer, poduszka powietrzna kierowcy, ABS + MSR, siedzenia tylne dzielone asymetrycznie, sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, światła z regulacją kąta pochylenia, Filtr p/pyłkowy	Brak ofert
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, brak możliwości uruchomienia pojazdu oraz odczytu przebiegu - brak zasilania. Widoczne wycieki z jednostki napędowej. Pojazd wymaga prac serwisowych oraz diagnostyki w warunkach warsztatowych w celu przywrócenia sprawności. Widoczna korozja na elementach zawieszenia. Przednie tarcze hamulcowe - zaawansowana korozja, konieczna wymiana wraz z klockami hamulcowymi oraz ogólną weryfikacją układu hamulcowego. Wnętrze pojazdu zaniedbane, tapicerka posiada zabrudzenia. Koło kierownicy - wytarte. Tapicerka dźwigni zmiany biegów - przetarcia. Panel tapicerki drzwi lewych przednich - wytarty. Dostęp do pojazdu utrudniony, brak możliwości otwarcia drzwi przednich prawych. Elementy tapicerki (zagłówki, siedzisko kanapy) zdemontowane, we wnętrzu pojazdu.											
6	RENAULT Kangoo 1.5 DCI	WX81291	1404-742/502-T	VF1KC084F36809421	222 770	1461 ccm / 59kW (80KM)	2006	Turbosp. z chłodn. powietrza	ul. Senatorska 30 08-400 Garwolin, Agnieszka Wielgosz tel. 25 682 39 20 wew. 405.	Klimatyzacja, zagłówki foteli przednich regulowane, szyby przednie regulowane elektrycznie, drzwi boczne prawe przesuwne, immobilizer, światło dodatkowe STOP, tapicerka tekstylna, szyba tylna ogrzewana	Gmina Chynów, ul. Główna 67, 05-650 Chynów
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, ślady wycieków oleju i płynów eksploatacyjnych spod uszczelek i pokryw. Rozruch silnika łatwy, praca równomierna. Poszycia tapicerskie siedzeń powycierane i powgniatane.											

7	Opel Combo C-VAN Tour	WX81535	1436-741/485-T	W0L0XCF0653040376	107 259	1686,00 cm3	2005	Z zapłonem samoczynnym	Urząd Skarbowy w Przysusze UL. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, Aneta Kucharczyk, Anna Różycka 48 675 20 78 wew. 207	skrzynia manualna, 5-cio drzwiowy(w tym 2 tylnie przesuwne), lusterka regulowane elektrycznie, elektryczne szyby przednie, radio.	Gmina Chynów, ul. Główna 67, 05-650 Chynów
Wymagane następujące naprawy: Tarcza sprzęgła, pokrywa sprzęgła i łożysko- ciężko wchodzi 1 bieg, tarcze hamulcowe z przodu, z tyłu (obie) , drążki kierownicze (oba), dolny wahacz poprzeczny zawieszenia (oba), zewnętrzny drążek łączący											
8	Skoda Octavia	WX81367	1426-741/1469-T	TMBCD21Z668055170	195 167	1984 ccm/110 KW	2005	Z zapłonem iskrowym	Ul. Sobieskiego garaż 41, 08-110 Siedlce Zbigniew Chromiński tel. 501-571-632	Zamek centralny	Brak ofert
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, konieczne naprawy: układ hamulcowy, tłumik końcowy i środkowy, układ rozrządu, płyny eksploatacyjne.											
9	RENAULT Kangoo 11 1.6 MR'03 E4	HCLA087	T-7-74-741-00133	VF1KW0EB542378495	brak możliwości odczytu	1598 ccm 64 kW (87 KM)	2009	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	Pruszków, ul. Przejazdowa 25, Adam Wielimborek tel: 22 7385252, Marek Krupiński lub Dariusz Kozłowski tel: 227389250	ABS, Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną, drzwi tylne przeszklone, immobilizer, klimatyzacja, kolumna kierownicy regulowana, radioodtwarzacz CD, światło dodatkowe STOP, zasłona części bagażowej, kolumna kierownicy regulowana, światła z regulacją kąta pochylenia, sygnalizacja otwartych drzwi	Brak ofert
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, brak możliwości uruchomienia pojazdu oraz odczytu stanu drogomierza - brak zasilania. Stan jednostki napędowej nieznany. Widoczne wycieki z silnika. Korozja mocowań silnika do nadwozia. Korozja widoczna na elementach układu zawieszenia. Elementy układu hamulcowego, m.in. tarcze hamulcowe skorodowane ze względu na nieużytkowanie pojazdu. Pojazd wymaga diagnostyki w warunkach warsztatowych w celu identyfikacji wszystkich niesprawności. Ogólny stan pojazdu należy określić jako zły, odbiegający od przeciętnego w porównaniu do innych pojazdów z danego roku produkcji 2009.											
10	Skoda Octavia	HCLA005	T-7-74-741-00082	TMBJX41U158787798	305 000	1598 ccm 75kW (102 KM)	2004	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	Ciechanów, ul. Gostkowska 39a, Patryk Kazimierski tel: 236626089 wew.6660	Antena radiowa, głośniki 4 szt.,immobilizer, roleta do bagażnika, tapicerka Pkoenix,	Brak ofert
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, nie uruchomiony, akumulator nie sprawny, osłona paska rozrządu popękana, brak płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym, układ wspomagania niesprawny, skorodowany, układ hamulcowy skorodowany, tarcze kół skorodowane.											