WYKAZ

II MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Data przyjęcia			Propozycja sposobu zagospodarowania
1	Dell Intel 2,10 GHZ 2 GB LATITUDE	1472-803/1429-T	15.06.11	0,00	bateria wyeksploatowane, system zawiesza się, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
2	Dell Intel 2,10 GHZ 2 GB LATITUDE	1472-803/1425-T	15.06.11	0,00	problem przy włączeniu urządzenia, bateria wyeksploatowana, system zawiesza się, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
3	Dell Intel 2,10 GHZ 2 GB LATITUDE	1472-803/1432-T	15.06.11	0,00	bateria wyeksploatowana, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
4	Notebook Lenovo 2089WNK z MS OFFICE 2007 pro o wyposażeniem dodatków	1472-803/1263-T	1.12.09	0,00	problem z włączeniem, bateria wyeksploatowana, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

5	Notebook FSC E8410 INTEL GFX nr.YK 8VD022868	1472-803/1120-T	15.09.08	0,00	problem przy włączeniu urządzenia, bateria wyeksploatowane, system zawiesza się, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
6	Notebook Lenovo 2089WNK z MS OFFICE 2007 pro o wyposażeniem dodatków	1472-803/1260-T	1.12.09	0,00	bateria wyeksploatowane, problem z włączeniem, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
7	Dell Intel 2,10 GHZ 2 GB LATITUDE	1472-803/1424-T	15.06.11	0,00	problem przy włączeniu urządzenia, bateria wyeksploatowana, system zawiesza się, przestarzały system operacyjny	utylizacja
8	Dell Intel 2,10 GHZ 2 GB LATITUDE	1472-803/1426-T	15.06.11	0,00	bateria wyeksploatowana, problem z włączeniem, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
9	Notebook FSC E8410 INTEL GFX nr.YK 8V022869	1472-803/1129-T	15.09.08	0,00	problem przy włączeniu urządzenia, bateria wyeksploatowana, system zawiesza się, przestarzała technologia	utylizacja
10	Dell Intel 2,10 GHZ 2 GB LATITUDE	1472-803/1428-T	15.06.11	0,00	bateria wyeksploatowana, system zawiesza się, problemy przy włączaniu urządzenia, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

11	kserokopiarka CANON IR3225N	1472-803/1981-T	26.11.10	0,00	Przestarzała technologia, wyeksploatowana, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
12	DELL 2,93GHZ, 4GB OPTOPLEX	1472-491/94-T	15.06.2011	0,00	przestarzała technologia, uszkodzona płyta główna, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
13	drukarka HP Laser Jet 4250 CNHXN06576	1472-803/798-T	5.04.2007	0,00	wyeksploatowana, zużyte grzałki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
14	drukarka HP laserowa	1472-803/1357-T	24.11.2010	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
15	drukarka HP LJ 4250DTN CNHXH39225	1472-803/773-T	26.04.2006	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
16	drukarka HP Laser JET 4250 CNHXP13041	1472-803/800-T	5.04.2007	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
17	komputer HP DC7900 z monitorem i oprogramowaniem ACRONIS	1472-803/1254-T	1.10.2009	0,00	przestarzała technologia, uszkodzona płyta główna, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

18	Lenovo THINKCENTRE M58,Monitor NEC	1472-803/1268-T	1.12.2009	0,00	przestarzała technologia, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
19	drukarka HP Color Laser Jet 4700	1472-803/941-T	28.04.2008	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
20	drukarka Lexmark T620DN 41 TZ458	1472-803/404-T	15.03.2004	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
21	drukarka OKI B6500DN z wyposażeniem dodatkowym	1472-803/1272-T	1.12.2009	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
22	drukarka TALLY 2655	1472-803/1253-T	1.10.2009	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
23	drukarka OKI B6500DN z wyposażeniem dodatkowym	1472-803/1273-T	1.12.2009	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
24	drukarka HP Laserowa	1472-803/1359-T	24.11.2010	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
25	drukarka HP Laser Jet4250 CNHXD17328	1472-803/797-T	5.04.2007	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

26	drukarka Laserowa HP LJ 2420 CNFJD11948	1472-803/554-T	9.12.2004	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
27	drukarka Lexmark T620DN 41VA151 LOK	1472-803/405-T	15.03.2004	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
28	urządzenie wielofunkcyjne-ksero FAX OKI B4545	1472-803/1894-T	28.04.2008	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
29	drukarka HP Color Laser Jet 4700	1472-803/942-T	28.04.2008	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
30	drukarka LEXMARK T620DN z dodatkowymi tonerami	1472-803/1434-T	26.08.2011	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
31	kserokopiarka CANON IR-2520	1472-803/1982-T	26.11.2010	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
32	kserokopiarka CANON IR-2018	1472-803/1901-T	22.10.2008	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

33	kserokopiarka IR 2200 nr FA-24508	1472-803/1877-T	2.01.2004	0,00	wyeksploatowana, zużyte grzałka, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
34	kserokopiarka CANON IR-3025	1472-803/1892-T	20.03.2008	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
35	kserokopiarka CANON IR-2018	1472-803/1905-T	18.02.2009	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
36	drukarka HP LJ 4250DTN CNHXJ123QQ	1472-803/772-T	26.04.2006	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
37	drukarka OKI B6500DN z wyposażeniem dodatkowym	1472-803/1271-T	1.12.2009	0,00	wyeksploatowana, zużyte grzałka, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
38	kserokopiarka Canon IR-2520	1472-803/1984-T	26.11.2010	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

39	drukarka laserowa sieciowa HP Laser JET 4200N CNFX414779	1472-803/289-T	2.01.2004	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
40	drukarka HP Laser JET 4250 CNHXP11556	1472-803/796-T	5.04.2007	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, nie pobiera papieru, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
41	drukarka HP Laserowa	1472-803/1356-T	24.11.2010	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, nie pobiera papieru, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
42	drukarka Hp Laser JET 4250 CNHXP09364	1472-803/794-T	5.04.2007	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
43	drukarka laserowa sieciowa HP Laser Jet 4200N CNFX00947	1472-803/652-T	2.06.2005	0,00	wyeksploatowana, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
44	drukarka HP Laser Jet 4250 B SCNHXR49732	1472-803/940-T	28.04.2008	0,00	wyeksploatowana, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
45	urządzenie wielofunkcyjne – ksero FAX OKI B4545	1472-803/1893-T	28.04.2008	0,00	wyeksploatowana, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

46	drukarka laserowa sieciowa o parametrach okreslonych 1472/RDO/251/ZP/01/10	1472-803/1297-T	19.05.2010	0,00	wyeksploatowana, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
47	drukarka HP Laserowa	1472-803/1358-T	24.11.2010	0,00	wyeksploatowana, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
48	kserokopiarka CANON IR3225N	1472-803/1980-T	26.11.2010	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
49	kserokopiarka CANON IR-2520	1472-803/1985-T	26.11.2010	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
50	urządzenie wielofunkcyjne zgodnie z umową 1472/RDO/251/ZP/01/10	1472-803/1976-T	19.05.2010	0,00	wyeksploatowana, zużyte grzałki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
51	drukarka laserowa sieciowa HP Laser JET 4250 CNFXH01196	1472-803/651-T	2.06.2005	0,00	wyeksploatowana, zużyte grzałki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

52	drukarka laserowa sieciowa HP Laser JET 4200N CNFX329674+moduł dupleksu	1472-803/295-T	2.01.2004	0,00	wyeksploatowana, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
53	drukarka laserowa sieciowa o parametrach okreslonych 1472/RDO/251/ZP/01/10	1472-803/1298-T	19.05.2010	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
54	kserokopiarka CANON IR-2230	1472-803/1872-T	5.07.2007	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
55	kserokopiarka CANON IR-2018	1472-803/1903-T	22.10.2008	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
56	kserokopiarka CANON IR-2018	1472-803/1902-T	22.10.2008	0,00	wyeksploatowana, brudzi wydruk, uszkodzone rolki, uszkodzony interfejs sieciowy. uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
57	drukarka laserowa sieciowa HP Laser JET 4200 N CNFX343936+moduł dupleksu	1472-803/292-T	2.01.2004	0,00	wyeksploatowana, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

58	drukarka Laserowa Sieciowa HP Laser Jet 4250 CNFXHO1206	1472-803/653-T	2.06.2005	0,00	wyeksploatowana, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
59	drukarka HP Laser Jet 4250 CNHXJ57097	1472-803/793-T	5.04.2007	0,00	wyeksploatowana, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
60	drukarka HP LJ 5100DTN CNGHA99526	1472-803/771-T	26.04.2006	0,00	wyeksploatowana, uszkodzone rolki, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
61	drukarka laserowa HP laser JET 4200N CNFX515998+moduł duplex	1472-803/288-T	2.01.2004	0,00	wyeksploatowana, uszkodzona grzałka, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
62	drukarka HP Laser JET 4250 SCNHXR49727	1472-803/939-T	28.04.2008	0,00	wyeksploatowana, uszkodzona grzałka, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
63	drukarka igłowa Model TALLY T2250 nr 92555367	1472-803/318-T	2.01.2004	0,00	wyeksploatowana, nie pobiera papieru, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
64	drukarka HP Laser JET 4250 CNHHJ57095	1472-803/795-T	5.04.2007	0,00	wyeksploatowana, uszkodzona grzałka, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

65	drukarka laserowa sieciowa o parametrach okreslonych 1472/RDO/251/ZP/0	1472-803/1296-T	19.05.2010	0,00	wyeksploatowana, uszkodzona grzałka, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
66	drukarka laserowa sieciowa HP Laser JET 4200 N CNFX329672+moduł dupleksu	1472-803/290-T	2.01.2004	0,00	wyeksploatowana, uszkodzona grzałka, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
67	urządzenie wielofunkcyjne zgodnie z umową 1472/RDO/251/ZP/0 1/10	1472-803/1977-T	19.05.2010	0,00	wyeksploatowana, uszkodzona grzałka, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
68	komputer PC HP HUB52008YY monitor hp1702 17LCD CNN51318RH kl..B777COAQRROL OH	1472-803/623-T	2.06.2005	0,00	wyeksploatowany, uszkodzona płyta główna, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
69	komputer PC HP HUB52008ZC monitor HP1702 17LCD CNN51318SW kl.B777COAQRROL PA	1472-803/634-T	2.06.2005	0,00	wyeksploatowany, uszkodzona płyta główna, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

70	zestaw komputerowy INTEL 7CMOAB339380 Monitor Samsung 940N HE19HMAPC13455 z oprogramowaniem	1472-803/935-T	28.04.2008	0,00	wyeksploatowany, uszkodzona płyta główna, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
71	zest. Komputerowy7CMOABO13678 monitor Samsung 940N HA19HMAPC 13546 z opr.	1472-803/931-T	28.04.2008	0,00	wyeksploatowany, uszkodzona płyta główna, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
72	komputer PC z monitorem LCD zgodny z umową 1472/RDO/251/ZP/1/10	1472-803/1285-T	19.05.2010	0,00	wyeksploatowany, uszkodzona płyta główna, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
73	Notebook Dell V3550	1472-803/1438-W	1.12.11	0,00	System w urządzeniu zawiesza się, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
74	Notebook HP 4540S I5-2450M W7P	1472-803/1483-W	5.12.12	0,00	zepsuty procesor, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja

75	Notebook HP 4540S I5-2450M W7P	1472-803/1476-W	5.12.2012	0,00	nie można włączyć, wyeksploatowana bateria, popsute gniazdo zasilania, przestarzały system operacyjny, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
76	drukarka etykiet ZEBRA TLP 2824	1472-808/2255-W	10.03.2015	0,00	nie przesuwa taśmy z etykietkami, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
77	skaner Plustek smartoffice PN2040	1472-491/139-W	30.12.14	0,00	urządzenie nie można włączyć, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja
78	Notebook HP 4540S I5-2450M W7P	1472-803/1477-W	5.12.2012	0,00	przestarzała technologia, uszkodzona główna płyta, uszkodzone podzespoły, nie nadające się do naprawy	utylizacja