

L.p.	Marka i model pojazdu	numer rejestracyjny	numer inwentarzewy	VIN	Przebieg w tys. km	Pojemność / moc silnika	Rok produkcji	Jednostka napędowa	Lokalizacja/osoba do kontaktu tel.	Wypożyczenie
1	Opel Astra-G 1.6	WX81284	1422-741/265-T	W0L0TG484G019496	159853	1598,00cm ³ /74,00kw	2003	Benzyna	Urząd Skarbowy w Przasnyszu, ul. Świerkowa 3, 06-300 Przasnysz Anna Suchołbiak 29 756 45 06 wew. 301	elektryczne przednie szyby, radio CD, centralny zamek, wspomaganie kierownicy
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, występuje problem z uruchomieniem samochodu, problemy z elektryką i alarmem antywłamaniowy powodują rozładowywanie akumulatora										
2	Opel Zafira	WX81324	1401-26-062165	W0L0AHM75AG105406	256 357	1598	2010	Iskrowy	26-600 Radom, ul. Toruńska 3 Beata Ziemińska 48 3853226	Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa, szyby przednie — elektryczne, radio - CD 30, lusterka zewnętrzne — sterowane elektrycznie, podłokietnik centralny, przedni, tapicerka — materiałowa, antena dachowa, lakier z efektem metalicznym
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, zderzak tylny, strona prawa - punktowa deformacja i odpryski powłoki lakierowej, drzwi przednie prawe, część górna — punktowe wgniecenie, mieszek dźwigni zmiany biegów — złuszczenia										
3	PEUGEOT 308 SW	WX81282	1411-741/299-T	VF34E5FWC55374871	145 520	1598 ccm / 88 kW	2008	Benzyna	Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim ul. Kopernika 6C 06-200 Maków Mazowiecki Beata Perzanowska tel. 29 77650722 Mariola Traczewska tel. 29 76 50 723	Zamek centralny
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, uszkodzone lustro zew. prawe, korozja na przednim prawym progu , prawy bok wgnieciony.										
4	OPEL Astra III 1.6 MR 04 E4	WP3532R	T-7-74-741-00123	W0L0AHL699G026508	312 233	1598 ccm / 85 kW (116 KM)	2008	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	Ciechanów, ul. Gostkowska 39a, Patryk Kazimierski tel: 236626089 wew.6660	ABS, antena radiowa, immobilizer, klimatyzacja, radiodiodwarzacz CD30, powiętrzne boczne przednie, zamek centralny zdalnie sterowany, poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera, kolumna kierownicy regulowana
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, pokrywa silnika - wgniecenia, korozja zderzak przedni - obtarcie, urwane mocowanie dokładki zderzaka, drzwi lewe przednie - zaawansowana korozja w dolnej części elementu, drzwi lewe tylne - zaawansowana korozja w dolnej części elementu, lampa lewa tylna - pęknięta, zderzak tylny - obtarcia, pokrywa bagażnika - korozja ściana boczna prawa tylna - obtarcie, drzwi prawe tylne - korozja w dolnej części elementu, drzwi prawe przednie - zaawansowana korozja w dolnej części elementu, dach - wgniecenia, uszkodzenia powłoki lakierowej listew dachowych, ściana boczna prawa przednia - obtarcie, układ lusterka prawego - uszkodzone, ściana boczna lewa przednia - naprawiana, drzwi lewe przednie - lakierowane wtórnie, drzwi lewe tylne - lakierowane wtórnie, pokrywa bagażnika - lakierowana wtórnie, drzwi prawe tylne - lakierowane wtórnie, drzwi prawe przednie - lakierowane wtórnie, ściana boczna prawa przednia -										
5	SKODA Octavia 1.6 MR'01 E4	HCLA006	T-7-74-741-00081	TMBJX41U158787851	brak możliwości odczytu	1595 ccm / 75 kW (102 KM)	2004	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	Grójec, ul. Słomczyń 81, Rusin Mirosław tel: 48 3343192 lub Iwona Komorowska tel: 48 3343190	Antena radiowa, immobilizer, poduszka powietrzna kierowcy, ABS + MSR, siedzenia tylne dzielone asymetrycznie, sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, światła z regulacją kąta pochylenia, Filtr p/pyłkowy
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, brak możliwości uruchomienia pojazdu oraz odczytu przebiegu - brak zasilania. Widoczne wycieki z jednostki napędowej. Pojazd wymaga prac serwisowych oraz diagnostyki w warunkach warsztatowych w celu przywrócenia sprawności. Widoczna korozja na elementach zawieszania. Przednie tarcze hamulcowe - zaawansowana korozja, konieczna wymiana wraz z klockami hamulcowymi oraz ogólną weryfikacją układu hamulcowego. Wnętrze pojazdu zaniedbane, tapicerka posiada zabrudzenia. Koło kierownicy - wytarte. Tapicerka dźwigni zmiany biegów - przetarta. Panel tapicerek drzwi lewych przednich - wytarty. Dostęp do pojazdu utrudniony, brak możliwości otwarcia drzwi przednich prawych. Elementy tapicerki (zagiłki, siedzisko kanapy) zdemontowane, we wnętrzu pojazdu.										
6	RENAULT Kangoo 1.5 DCI	WX81291	1404-742/502-T	VF1KC084F36809421	222 770	1461 ccm / 59kW (80KM)	2006	Turbosp. z chłodn. powietrza	ul. Senatorska 30 08-400 Garwolin, Agnieszka Wielgosz tel. 25 682 39 20 wew. 405.	Klimatyzacja, zagłówki foteli przednich regulowane, szyby przednie regulowane elektrycznie, drzwi boczne prawe przesuwne, immobilizer, światło dodatkowe STOP, tapicerka tekstylna, szyba tylna ogrzewana
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, ślady wycieków oleju i płynów eksploatacyjnych spod uszczeliek i pokryw. Rozruch silnika łatwy, praca równomierna. Poszycia tapicerskie siedzeń powycierane i powgniatane.										
7	Opel Combo C-VAN Tour	WX81535	1436-741/485-T	W0L0XC0F653040376	107 259	1686,00 cm ³	2005	Z zapłonem samocznym	Urząd Skarbowy w Przysusze UL. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, Aneta Kucharczyk, Anna Różycka 48 675 20 78 wew. 207	skrzynia manualna, 5-cio drzwiowy(w tym 2 tylne przesuwne), lusterka regulowane elektrycznie, elektryczne szyby przednie, radio.
Wymagane następujące naprawy: Tarcza sprzęgła, pokrywa sprzęgła i łożysko- ciężko wchodzi 1 bieg, tarcze hamulcowe z przodu, z tyłu (obie) , drążki kierownicze (oba), dół wahacz poprzeczny zawieszania (oba), zewnętrzny drążek łączący										
8	Skoda Octavia	WX81367	1426-741/1469-T	TMBDCD21668055170	195 167	1984 ccm/110 kW	2005	Z zapłonem iskrowym	Ul. Sobieskiego garaż 41, 08 110 Siedlce Zbigniew Chroński tel. 501-571-632	Zamek centralny
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, konieczne naprawy: układ hamulcowy, tłumik końcowy i środkowy, układ rozrządu, płyny eksploatacyjne.										
9	RENAULT Kangoo 11 1.6 MR'03 E4	HCLA087	T-7-74-741-00133	VF1KW0EB542378495	brak możliwości odczytu	1598 ccm 64 kW (87 KM)	2009	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	Pruszków, ul. Przejazdowa 25, Adam Wielmińborek tel: 22 73852510, Marek Krupiński lub Dariusz Kozłowski tel: 227389250	ABS, Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną, drzwi tylne przesłone, immobilizer, klimatyzacja, kolumna kierownicy regulowana, radiodiodwarzacz CD, światło dodatkowe STOP, zastłona części bagażowej, kolumna kierownicy regulowana, światła z regulacją kąta pochylenia, sygnalizacja otwartych drzwi
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, brak możliwości uruchomienia pojazdu oraz odczytu stanu drogomierza - brak zasilania. Stan jednostki napędowej nieznan. Widoczne wycieki z silnika. Korozja mocowań silnika do nadwozia. Korozja widoczna na elementach układu zawieszania. Elementy układu hamulcowego, m.in. tarcze hamulcowe skorodowane ze względu na nieużytkowanie pojazdu. Pojazd wymaga diagnostyki w warunkach warsztatowych w celu identyfikacji wszystkich niesprawności. Ogólny stan pojazdu należy określić jak żyły, odbiegający od przeciętnego w porównaniu do innych pojazdów z danego roku produkcji 2009.										
10	Skoda Octavia	HCLA005	T-7-74-741-00082	TMBJX41U158787798	305 000	1598 ccm 75kW (102 KM)	2004	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	Ciechanów, ul. Gostkowska 39a, Patryk Kazimierski tel: 236626089 wew.6660	Antena radiowa, głośniki 4 szt., immobilizer, roleta do bagażnika, tapicerka Pkoenix,
Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, nie uruchomiony, akumulator nie sprawny, osłona paska rozrządu popękana, brak płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym, układ wspomagania niesprawny, skorodowany, układ hamulcowy skorodowany, tarcze kół skorodowane.										