

**Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie**

INFORMACJA

o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 poz.2004 z późn. zm.) informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego znajdujące się Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia.
2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia.
3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie powinien zawierać dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2021.578).
4. Składniki niezagospodarowane w żaden ww. sposób zostaną zlikwidowane.

Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 10.11.2022 r. pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

ul. Alojzego Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

mail: ias.warszawa@mf.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Pani Marta Bonkowska– tel. 22 561 82 52 (od pon. do pt. w godz. 7:30 do 14:00)

Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Data nabycia	Wartość początkowa	Wartość rynkowa wynikająca z ekspertyzy	Stan techniczny
Wózek paletowy ręczny	P-02-19-00040	13.12.1999	1249,98 zł	100 zł	Brak tabliczki znamionowej, głośna praca łożysk, koła zużyte, koło tyle lewe spada -brak zabezpieczenia. Mechanizm podnoszenia nie działa pod

					obciążeniem. Wycieki oleju z siłownika głównego. Powłoka lakierowa starta.
Wózek paletowy ręczny	P-02-19-00002	Brak w systemie Seter	Brak w systemie Seter	100 zł	Brak tabliczki znamionowej, głośna praca łożysk, Mechanizm podnoszenia nie działa pod obciążeniem. Wycieki oleju z siłownika głównego. Powłoka lakierowa starta.
Wózek paletowy ręczny	P-02-19-00048	13.12.1999	1.174,98 zł	150 zł	Brak tabliczki znamionowej, głośna praca łożysk 3 kół, duże zużycie kół jezdnych, mechanizm podnoszenia nie działa pod obciążeniem. Wycieki oleju z siłownika głównego. Powłoka lakierowa starta.
Wózek paletowy ręczny	P-02-19-00047	Brak w systemie Seter	Brak w systemie Seter	150 zł	Brak tabliczki znamionowej, głośna praca łożysk 6 kół. Mechanizm ponoszenia nie działa pod obciążeniem, brak zabezpieczenia w części górnej siłownika, brak zabezpieczenia przedniego ciągu mechanizmu podnoszenia. Wycieki oleju z siłownika głównego. Powłoka lakierowa starta

Wózek podnośnikowy czołowy Boryszew	T-7-76- 762/00048	30.12.2002	39.991,60	1500 zł	Brak wspomagania kierownicy, niski zasięg podnoszenia, słabe akumulatory (wymiana akumulatorów przewyższa wartość wózka)
--	----------------------	------------	-----------	---------	---

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej
Naczelnik Wydziału
Dariusz Kinast

Sporządził : Marta Bonkowska, starszy Inspektor, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie,
Tel : 22 56 18 252, e-mail : marta.bonkowska@mf.gov.pl