

Załącznik nr 1 - ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych należących do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

L.p.	Marka i model pojazdu	numer rejestracyjny	numer inwentarzewy	VIN	Przebieg w tys. km	Pojemność / moc silnika	Rok produkcji	Jednostka napędowa	Lokalizacja	Wyposażenie	Cena wywoławcza	Osoba do kontaktu
1	FIAT Panda 1.2 MR 03 E4 Dynamic	HCLA054	T-7-74-741-00099	ZFA16900001035947	135738	1242 ccm / 44 kW (60 KM)	2007	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	OC Siedlce, ul. Brzeska 185	ABS+EBD, immobilizer, kolumna kierownicy regulowana, konsola centralna, listwy boczne, poduszka powietrzna pasażera,	2 300,00 zł	Paweł Gospodarczyk, tel. 25 633 5202
Widoczne wycieki z jednostki napędowej, uszkodzona przekładnia kierownicza, Fotel kierowcy rozdarty, szyba od strony wewnętrznej porysowana.												
2	FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR 07 E4 3.0t S Trend	HCLA091	T-7-74-741-00150	WF0SXXBDFSP78205	106725	2198 ccm / 103 kW (140 KM)	2010	Z zapłonem samoczynnym	OC Siedlce, ul. Brzeska 185	ABS, EBD, immobilizer, radio ICE600, ESP, szuba przednia ogrzewana, poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera	24 500,00 zł	Paweł Gospodarczyk, tel. 25 633 5202
Widoczne wycieki z silnika, pęknięta sprężyna zawieszenia, widoczny wyciek z przekładni kierowniczej po stronie lewej, korozja elementów zawieszenia.												
3	FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR 07 E4 3.0t S Trend	WSI02N1	T-7-74-741-00152	WF0SXXBDFSP78207		2198 ccm / 103 kW (140 KM)	2010	Z zapłonem samoczynnym	OC Siedlce, ul. Brzeska 185	ABS+EBD, immobilizer, komputer pokładowy, radio ICE 6000, ESP, pakiet zimowy L, zamek centralny	11 000,00 zł	Paweł Gospodarczyk, tel. 25 633 5202
Brak możliwości uruchomienia silnika oraz odczytu stanu drogomierza, stan jednostki napędowej niezny, widoczna korozja układu zawieszenia.												
4	KIA Picanto 1.0 MR 08 E4 City	WF3011A	T-7-74-742-00014	KNABF514ABT051282		999 ccm / 46 kW (63 KM)	2010	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	OC Siedlce, ul. Brzeska 185	ABS+EBD, immobilize, antena radiowa dachowa, światło dodatkowe STOP,	5 500,00 zł	Paweł Gospodarczyk, tel. 25 633 5202
Brak możliwości uruchomienia silnika oraz odczytu stanu drogomierza, stan jednostki napędowej niezny, brak tylnej kanapy- zamontowana klatka,												
5	KIA Picanto 1.0 MR 08 E4 City	WK26957	T-7-74-742-00015	KNABF514ABT048821		999 ccm / 46 kW (63 KM)	2010	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	OC Siedlce, ul. Brzeska 185	ABS, EBD, Immobilizer, kolumna kierownicy regulowana, osłona części bagażnika, dodatkowe światło stop	5 500,00 zł	Paweł Gospodarczyk, tel. 25 633 5202
Brak możliwości uruchomienia silnika oraz odczytu stanu drogomierza, stan jednostki napędowej niezny, tapicerka z licznymi zabrudzeniami i plamami.												
6	SKODA Octavia II 2.0 TDI-CR MR 09 E5 Ambiente	HCLA122	T-7-74-741-00201	TMBHE61Z3C2067351		1968 ccm / 103 kW (140 KM)	2011	Z zapłonem samoczynnym	OC Siedlce, ul. Brzeska 185	EDS, ABS, poduszka powietrzna pasażera, boczna, relingi dachowe, DSR, ACS, MSR, EBV	10 800,00 zł	Paweł Gospodarczyk, tel. 25 633 5202
Brak możliwości uruchomienia silnika oraz odczytu stanu drogomierza, stan jednostki napędowej niezny,												
7	Volvo V40 T-4	WGS1P01U	UKSD7K-23	YV1VW37622F835341	222606	1948/147kW	2002	Z zapłonem iskrowym (wtrysk)	OC Siedlce, ul. Brzeska 185	ABS, EBD, DSA, WHIPS, antena radiowa, dodatkowe światło stop, osłony progów, komputer pokładowy	2 000,00 zł	Paweł Gospodarczyk, tel. 25 633 5202
Praca silnika nie równomierna, układ wydechowy skorodowany, korozja belki.												
8	Renault Trafic	WX81271	1412-742/434/-T	VF1FLFMA67V287204	141392		2006		Parking Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim; Mińsk Mazowiecki; ul. Szczecińska 2;		11 500,00 zł	Mirosław Wojdyga; tel. 606 945 889; e-mail: miroslaw.wojdyga@mf.gov.pl
uszkodzona skrzynia biegów, wyciek z silnika, zwarcie w instalacji powodujące rozładowanie akumulatora, wgniecenia oraz otarcia.												