

CKR 7      HCL AOOD

Miejscowość, dn. 25.04 2018 r.

**PROTOKÓŁ Nr 28/2018**

z oceny przydatności składników majątku ruchomego w MUCS w WARSZAWIE  
CKR 7 w dniu 25.04 2018r.

Treść protokołu .....

|                                         |                                                                   |                                 |              |       |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|---------------|
|                                         |                                                                   | MUCS w WARSZAWIE CKR 7          |              |       |               |
| 1                                       | Nazwa urzędu                                                      |                                 |              |       |               |
| 2                                       | Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny                             | SKODA OKTAVIA COMBI<br>HCL AOOD |              |       |               |
| 3                                       | Data nabycia i rok produkcji                                      | Rok produkcji 2004              |              |       |               |
| 4                                       | Numer inwentarzowy                                                | T-7-74-741-00082                |              |       |               |
| 5                                       | Wartość początkowa (zł)                                           | 56 706,547                      |              |       |               |
| 6                                       | Wartość księgowa (zł)                                             |                                 |              |       |               |
| 7                                       | Aktualny przebieg (km)                                            | 254 408                         |              |       |               |
| 8                                       | Pojazd wykorzystywany do realizacji zadań urzędu                  | tak / <del>nie</del> *          |              |       |               |
| Informacje o stanie technicznym pojazdu |                                                                   |                                 |              |       |               |
| 9                                       | Układ jezdnny i zawieszenie                                       | zły                             | zadowalający | dobry | bardzo dobry* |
| 10                                      | Układ kierowniczy                                                 | zły                             | zadowalający | dobry | bardzo dobry* |
| 11                                      | Układ hamulcowy                                                   | zły                             | zadowalający | dobry | bardzo dobry* |
| 12                                      | Stan ogumienia                                                    | zły                             | zadowalający | dobry | bardzo dobry* |
| 13                                      | Stan blacharsko-lakierniczy                                       | zły                             | zadowalający | dobry | bardzo dobry* |
| 14                                      | Instalacja elektryczna, wyposażenie elektryczne, stan oświetlenia | zły                             | zadowalający | dobry | bardzo dobry* |

|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Dokumentacja fotograficzna pojazdu                                                                          | 8 zdjęć (4 zdjęcia narożników – tak aby były widoczne dwa boki, 1 zdjęcie przodu, 1 zdjęcie tyłu, 1 zdjęcie boku lewego, 1 zdjęcie boku prawego) w załączeniu                                                                |
| 16 | Dokumentacja fotograficzna opisanych uszkodzeń/usterek (szt.)                                               | ustalono ognisko korozji na tylnej klapie przytablicy rejestracyjnej (2 rożnice)                                                                                                                                             |
| 17 | Ustalona wartość jednostkowa (zł) (wg. wartości rynkowej z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia)          |                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 | Przydatność do dalszego użytkowania z uwzględnieniem stanu technicznego                                     | nadający się / <del>nie nadający</del> * się do dalszego użytkowania                                                                                                                                                         |
| 19 | Szacunkowy koszt i zakres napraw przywracający pojazd do stanu używalności                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 | Naprawa lub remont ekonomicznie                                                                             | opłacalna / nie opłacalna*                                                                                                                                                                                                   |
| 22 | Propozycja zagospodarowania i zakwalifikowania środka transportu do kategorii majątku zbędnego lub zużytego | Ogłędzin dokonano w SERWISIE W MARZEC, gdzie aktualnie samochód był naprawiany. Aktualnie pojazd jest po poważnie uszkodzeniu, wymiennie sprzętem w warsztacie i torysta. Wg oceny SERWISA auto jest w stanie nadającym się. |

\*- niewłaściwe skreślić

Nie udzielimy szczegółowych informacji o stanie technicznym samochodu z uwagi na brak kwalifikacji w tym zakresie. W załączeniu wykonana dokumentacja fotograficzna.

Podpisy Komisji:

1. .... Gnypa Kowalski
2. .... Chyliński  
p. o. Kierownika Działu
3. ....  
st. asp. Agnieszka Szmytke

Zastępca Naczelnika  
Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Warszawie

podinsp. Waldemar Golasinski

(podpis i pieczęć Naczelnika)

Załączniki:

1.

H. Golasinski





INTERVENCIÓN 24h  
800 060 000

OCTAVIA  
TOURER



HCL A005

TEL. INTERVENCIÓN 24h

44105

SUZDA CENTRALIZACIÓN



