



**NACZELNIK  
TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO  
WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE**

Warszawa, 17 kwietnia 2026 roku

Sprawa:	Oferta sprzedaży samochodu osobowego
Numer oferty:	17.04.2026/XIV
Znak sprawy:	SAM-464/121/25
Kontakt:	Aleksandra Szejer Starszy ekspert skarbowy tel. +48 22 58 45 371 aleksandra.szejer2@mf.gov.pl

## Oferta Sprzedaży samochodu osobowego

Szanowni Państwo,

oferujemy sprzedaż podmiotom prowadzącym działalność handlową po cenie oszacowania niżej wymienionego towaru:

Tabela nr 1: informacje o oferowanym samochodzie osobowym.

Lp.	Nazwa towaru	Wartość sprzedaży brutto [zł]
1	<p>VOLKSWAGEN Golf V 1.9 TDi MR'03 E4 nr rej. WGR5N81 (Sąd Rejonowy w Piasecznie na podstawie art. 178a § 5 kk w zw. z art. 44b § 2 kk orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa)</p> <p><b>DANE IDENTYFIKACYJNE:</b> Rok produkcji: 2005 VIN WVWZZZ1KZ5B129220 Wersja: Trendline M6 Data pierwszej rejestracji: 2005/05/11, (w Polsce: 2008/04/14) Data ważności badania technicznego: 2024/12/28 Przebieg podany: 273011 km Okres eksploatacji pojazdu: (05/05/11-26/02/25) 249mies. Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): SREBRNY Oznaczenie typu: 1K Dop. masa całk.: 1860 kg Rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym Pojemność / Moc silnika: 1896 ccm / 77kW (105KM) Doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów: 4 / rzędowy / 8 Rodzaj skrzyni biegów: manualna Rodzaj napędu: przedni (4x2)</p>	750,00 zł

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

1. Antena radiowa dachowa
2. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
3. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
4. Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
5. Głośniki 6 szt.
6. Szyby atermiczne
7. Immobilizer
8. Szyby barwione zielone
9. Kolumna kierownicy regulowana
10. Szyby przednie regulowane elektrycznie
11. Kurtyny powietrzne boczne
12. Światła z regulacją kąta pochylenia
13. Listwy boczne
14. Światło dodatkowe STOP
15. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
16. Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
17. Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
18. Tapicerka "Media"
19. Obrotomierz
20. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
21. Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
22. Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
23. Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
24. Wycieraczka szyby tylnej
25. Poduszka powietrzna kierowcy
26. Zagłówki foteli przednich regulowane
27. Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
28. Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
29. Poduszki powietrzne boczne przednie
30. Zamek centralny zdalnie sterowany
31. Przygotowanie do montażu radia
32. Zderzaki w kolorze nadwozia

**Pakiet wyposażenia:**

1. ABS + EBV- korektor siły hamowania, elektryczny  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
2. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
3. System kontroli poślizgu ASR/MSR  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System p/poślizgowy MSR
4. Tarcze kół stalowe 6Jx15 opony 195/65  
Tarcze kół stalowe

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA:**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FORTUNA 225/45 R17 94W ECOPLUS UHP	5,0	52
Przednie prawe:	FORTUNA 225/45 R17 94W ECOPLUS UHP	5,0	52
Tylne lewe:	FORTUNA 225/45 R17 94W ECOPLUS UHP	5,0	52
Tylne prawe:	FORTUNA 225/45 R17 94W ECOPLUS UHP	5,0	52

**STAN TECHNICZNY POJAZDU:**

Samochód osobowy, używany, przechowywany na parkingu strzeżonym od lipca 2024 roku i od czasu zajęcia nieużytkowany. Nieznany jest stopień i charakter wcześniejszej eksploatacji pojazdu. Ogólny stan pojazdu określa się jako poniżej przeciętny. Przywrócenie własności technicznych wymaga diagnostyki serwisowej oraz naprawy/wymiany uszkodzonych podzespołów. Pojazd posiadał kluczyk podczas oględzin. Brak aktualnego badania technicznego. Aktualna polisa OC.

Brak możliwości wykonania próby ruchowej.

**SILNIK:**

Brak możliwości uruchomienia silnika podczas oględzin, pojazd niesprawny technicznie. Rozładowany akumulator kwalifikuje się do wymiany. Brak możliwości otwarcia pokrywy silnika. Nieznany jest stopień i charakter wcześniejszej eksploatacji. Silnik wraz z osprzętem wymaga sprawdzenia diagnostycznego, naprawy / wymiany uszkodzonych elementów oraz wymiany wszystkich płynów eksploatacyjnych. Widoczne nieszczelności na bloku silnika. Instalacja elektryczna do weryfikacji.

**PODWOZIE:**

Zawieszenie kół osi przedniej i tylnej wymaga sprawdzenia diagnostycznego. Układy bezpieczeństwa, takie jak układ hamulcowy, kierowniczy kwalifikują się do diagnostyki serwisowej. Widoczne ogniska korozji.

**NADWOZIE:**

Nadwozie samochodu z licznymi uszkodzeniami poszycia elementów. Widoczne rysy i otarcia powłoki lakierowej, miejscowa korozja. Badanie grubości oraz stan powłoki lakierowej wskazuje na wcześniejszą naprawę, lakierowanie elementów nadwozia.

Uszkodzenia stwierdzone podczas oględzin, m.in.:

- zderzak przedni – pęknięte poszycie, uszkodzona powłoka lakierowa,
- pokrywa przednia – rysy i otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa, korozja,
- lusterko zewnętrzne lewe – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- lusterko zewnętrzne prawe – pęknięte poszycie, uszkodzona powłoka lakierowa,
- błotnik przedni lewy – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- błotnik przedni prawy – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- drzwi przednie lewe – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- drzwi przednie prawe – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- drzwi tylne prawe – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- drzwi tylne lewe – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- błotnik tylny lewy – odkształcone poszycie, uszkodzona powłoka lakierowa, korozja,
- błotnik tylny prawy – odkształcone poszycie, uszkodzona powłoka lakierowa, korozja,
- lampa tylna lewa – pęknięta obudowa zewnętrzna,
- lampa tylna prawa – pęknięta obudowa zewnętrzna,
- próg lewy – ubytki poszycia, korozja,
- próg prawy – ubytki poszycia, korozja,
- dach – uszkodzona powłoka lakierowa, korozja,

**WYPOSAŻENIE:**

Brak możliwości uruchomienia pojazdu w celu weryfikacji sprawności wyposażenia. Widoczne otarcia poszycia, zabrudzenia, m.in.: tapicerki siedzeń rzędu I i II, tapicerki drzwi, podsufitki, konsoli przedniej i środkowej, koła kierownicy, mieszka zmiany biegów, dywaników.

### **Uwaga !!!**

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2025 poz. 775, z późn. zm.)

Warunki sprzedaży:

- Prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu ww. ruchomościami.
- Dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności w ww. zakresie REGON, CEIDG (PKD) – w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych.
- Do realizacji zostanie przyjęta oferta z najwcześniejszą datą/godziną wpływu, spełniająca wszelkie wymogi formalne.
- Dokonanie płatności musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu oferty.
- Wydanie towaru nastąpi po wpływie należnej kwoty na rachunek Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście NBP O/O W-wa 87 1010 0071 2223 1449 4400 0000 (formularz WKP)
- Brak zapłaty w wyznaczonym terminie spowoduje stratę przez oferenta prawa wynikłego z przyjęcia jego oferty oraz nie będzie mógł on uczestniczyć w kolejnej sprzedaży dotyczącej tej samej rzeczy.
- Odbiór towaru następuje własnym transportem z miejsca i w terminie wskazanym przez Organ Likwidacyjny Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście.
- Oferty należy składać:
  - Za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego jako pismo ogólne (jako załącznik: kopia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności w ww. zakresie REGON, CEIDG /PKD/) od 23 kwietnia 2026 roku do 28 kwietnia 2026 roku.

### **Składając ofertę należy podać jej nr 17.04.2026/XIV**

Szczegółowe informacje, w sprawie sprzedaży towarów można uzyskać pod nr tel: (22) 58 45 371 w godzinach 8.00 -15.00 od poniedziałku do piątku.

### **UWAGA!!!**

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych towarów oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty złożone jako druga i kolejne będą rozpatrywane pod warunkiem niedotrzymania jednego z powyższych warunków przez pierwszego oferenta.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Aktualna oferta dostępna jest na stronie internetowej <https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/obwieszczenia-o-licytacjach>

#### **Podstawa prawna**

1. Art. 105 § 1 pkt 2 ustawy z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 268)
2. Art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2025 r. poz. 775, z późn. zm.)

**Z up. Naczelnika  
Trzeciego Urzędu Skarbowego  
Warszawa - Śródmieście  
Beata Kłossek  
Kierownik działu  
*/podpis na oryginale/***