

**z oceny przydatności składników majątku ruchomego w Urzędzie Skarbowym  
w Białobrzegach w dniu 6 lutego 2018r.**

Komisja w składzie:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Renata Nowak        | - Przewodniczący Komisji |
| - Marcin Lipiec       | - Członek                |
| - Marta Grzegorzewska | - Członek                |

powołana Komunikatem Nr 9/2017 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białobrzegach z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Urzędzie Skarbowym w Białobrzegach, na podstawie zarządzenia nr 152/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji oceniających przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego

przy udziale osób najczęściej użytkujących pojazdy służbowe podczas wykonywania zadań

- Pana Wojciech Wojciechowskiego – starszego poborcy skarbowego  
- Pana Marcina Warchoła – poborcy skarbowego

w dniu 6 lutego 2018 roku dokonała oceny przydatności środka transportu wyprodukowanego przed 2007 rokiem, do dalszego użytkowania niżej wymienionego samochodu i ustaliła co następuje :

|   |                                       |                                                                  |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nazwa urzędu                          | <b>Urząd Skarbowy w Białobrzegach</b>                            |
| 2 | Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny | <b>RENALUT KANGOO</b><br><b>WX 81269</b>                         |
| 3 | Data nabycia i rok produkcji          | <b>Data nabycia : 2001 rok</b><br><b>Rok produkcji: 2001 rok</b> |
| 4 | Numer inwentarzowy                    | <b>1402-<del>742</del>/48-T</b>                                  |
| 5 | Wartość początkowa (zł)               | <b>43 705,01</b>                                                 |

|                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                       | Wartość księgowa (zł)                                                                                       | 0                                                                                                                                                             |
| 7                                       | Aktualny przebieg (km)                                                                                      | 127.660 km                                                                                                                                                    |
| 8                                       | Pojazd wykorzystywany do realizacji zadań urzędu                                                            | tak /nie*                                                                                                                                                     |
| Informacje o stanie technicznym pojazdu |                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| 9                                       | Układ jezdný i zawieszenie                                                                                  | zły — zadowalający    dobry    bardzo dobry*                                                                                                                  |
| 10                                      | Układ kierowniczy                                                                                           | zły — zadowalający    dobry    bardzo dobry*                                                                                                                  |
| 11                                      | Układ hamulcowy                                                                                             | zły — zadowalający    dobry    bardzo dobry*                                                                                                                  |
| 12                                      | Stan ogumienia                                                                                              | zły — zadowalający    dobry    bardzo dobry*                                                                                                                  |
| 13                                      | Stan blacharsko-lakierniczy                                                                                 | zły — zadowalający    dobry    bardzo dobry*                                                                                                                  |
| 14                                      | Instalacja elektryczna, wyposażenie elektryczne, stan oświetlenia                                           | zły — zadowalający    dobry    bardzo dobry*                                                                                                                  |
| 15                                      | Dokumentacja fotograficzna pojazdu                                                                          | 8 zdjęć (4 zdjęcia narożników – tak aby były widoczne dwa boki, 1 zdjęcie przodu, 1 zdjęcie tyłu, 1 zdjęcie boku lewego, 1 zdjęcie boku prawego) w załączeniu |
| 16                                      | Dokumentacja fotograficzna opisanych uszkodzeń/usterek (szt.)                                               | <b>Uszkodzeń brak</b><br>Niewielkie ślady korozji przy wlewie do baku paliwa, na nadkolach i przy lampie.                                                     |
| 17                                      | Ustalona wartość jednostkowa (zł) (wg. wartości rynkowej z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia)          | Około 6 tys. zł.                                                                                                                                              |
| 18                                      | Przydatność do dalszego użytkowania z uwzględnieniem stanu technicznego                                     | nadający się /nie-nadający* się do dalszego użytkowania                                                                                                       |
| 19                                      | Szacunkowy koszt i zakres napraw przywracający pojazd do stanu używalności                                  | około 2 tys. zł.                                                                                                                                              |
| 20                                      | Naprawa lub remont ekonomicznie                                                                             | opłacalna / nie-opłacalna*                                                                                                                                    |
| 22                                      | Propozycja zagospodarowania i zakwalifikowania środka transportu do kategorii majątku zbędnego lub zużytego | Nie dotyczy                                                                                                                                                   |

\*- niewłaściwe skreślić















