

100-3 1408 6

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

WPLYNEŁO

2018-02-20

identyfikator /9/

p.o. wydział rej. Teczka

Kozienice, dnia 16 lutego 2018 r.

## PROTOKÓŁ Nr 2/2018

z oceny przydatności składników majątku ruchomego w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach  
sporządzony w dniu 16 lutego 2018r.

Na podstawie Komunikatu Nr 16/2018 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach  
z dnia 07 lutego 2018 r. Komisja w składzie:

1. Danuta Sztobryn – Starszy kontroler skarbowy Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji Weryfikacji Poprawności Rejestracji – Przewodniczący Komisji,
2. Krzysztof Ziemiński – Młodszy kontroler skarbowy w Referacie Egzekucji Administracyjnej – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Radosław Okrój – Starszy poborca skarbowy w Referacie Egzekucji Administracyjnej – Członek Komisji.

dokonała w dniu 16.02.2018 r. oceny przydatności środka transportu użytkowanego w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach.



### USTALENIA KOMISJI

11001-18-027164

Komisja po przeprowadzeniu oględzin oraz ocenie środka transportu użytkowanego w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach stwierdza, że samochód osobowy – TOYOTA AVENSIS 1.6 SEDAN jest pojazdem w dobrym stanie technicznym.

Pojazd nadaje się do dalszego użytkowania.

Nadmienić należy, że ww. pojazd został wyprodukowany w 2001 r. i w chwili obecnej jest częściowo wyeksploatowany (przebieg 201.816 km).

Szczegółowy opis i ocenę stanu pojazdu zawiera poniższa tabela.

|   |                                       |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Nazwa urzędu                          | Urząd Skarbowy w Kozienicach        |
| 2 | Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny | TOYOTA AVENSIS 1.6 SEDAN<br>WX81267 |
| 3 | Data nabycia i rok produkcji          | data nabycia: 17.08.2010 r.         |

|                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                         |                  |                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                                         |                                                                                                    | <b>data przyjęcia<br/>do użytkowania przez US Kozienice:</b><br><br><b>rok prod.: 2001</b>                                                                           |                         |                  |                          |
| 4                                       | Numer inwentarzowy                                                                                 | <b>1408-741/227-T</b>                                                                                                                                                |                         |                  |                          |
| 5                                       | Wartość początkowa (zł)                                                                            | <b>64.000,00 zł.</b>                                                                                                                                                 |                         |                  |                          |
| 6                                       | Wartość księgowa (zł)                                                                              | <b>0 zł.</b>                                                                                                                                                         |                         |                  |                          |
| 7                                       | Aktualny przebieg (km)                                                                             | <b>201.816 km</b>                                                                                                                                                    |                         |                  |                          |
| 8                                       | Pojazd wykorzystywany do realizacji zadań urzędu                                                   | <b>tak /nie*</b>                                                                                                                                                     |                         |                  |                          |
| Informacje o stanie technicznym pojazdu |                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                         |                  |                          |
| 9                                       | Układ jezdný i zawieszenie                                                                         | <del>zły</del>                                                                                                                                                       | <del>zadowolający</del> | <b>dobry</b>     | <del>bardzo-dobry*</del> |
| 10                                      | Układ kierowniczy                                                                                  | <del>zły</del>                                                                                                                                                       | <del>zadowolający</del> | <b>dobry</b>     | <del>bardzo-dobry*</del> |
| 11                                      | Układ hamulcowy                                                                                    | <del>zły</del>                                                                                                                                                       | <b>zadowolający</b>     | <del>dobry</del> | <del>bardzo-dobry*</del> |
| 12                                      | Stan ogumienia                                                                                     | <del>zły</del>                                                                                                                                                       | <del>zadowolający</del> | <b>dobry</b>     | <del>bardzo-dobry*</del> |
| 13                                      | Stan blacharsko-lakierniczy                                                                        | <del>zły</del>                                                                                                                                                       | <b>zadowolający</b>     | <del>dobry</del> | <del>bardzo-dobry*</del> |
| 14                                      | Instalacja elektryczna, wyposażenie elektryczne, stan oświetlenia                                  | <del>zły</del>                                                                                                                                                       | <del>zadowolający</del> | <b>dobry</b>     | <del>bardzo-dobry*</del> |
| 15                                      | Dokumentacja fotograficzna pojazdu                                                                 | <b>8 zdjęć</b> (4 zdjęcia narożników – tak aby były widoczne dwa boki, 1 zdjęcie przodu, 1 zdjęcie tyłu, 1 zdjęcie boku lewego, 1 zdjęcie boku prawego) w załączeniu |                         |                  |                          |
| 16                                      | Dokumentacja fotograficzna opisanych uszkodzeń/usterek (szt.)                                      | <b>szt. 0</b>                                                                                                                                                        |                         |                  |                          |
| 17                                      | Ustalona wartość jednostkowa (zł) (wg. wartości rynkowej z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia) | <b>7.000,00 zł.</b>                                                                                                                                                  |                         |                  |                          |
| 18                                      | Przydatność do dalszego użytkowania z uwzględnieniem stanu technicznego                            | <b>nadający się / nie-nadający się* do dalszego użytkowania</b>                                                                                                      |                         |                  |                          |
| 19                                      | Szacunkowy koszt i zakres napraw przywracający pojazd do stanu używalności                         | 1. wykonanie zapraw lakierniczych – ok. 1.500 zł.                                                                                                                    |                         |                  |                          |
| 20                                      | Naprawa lub remont ekonomicznie                                                                    | <b>opłacalna / nie-opłacalna*</b>                                                                                                                                    |                         |                  |                          |