



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Nowym Targu
ul. Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ**

Znak sprawy: PZ. 5580.119.2018

Nowy Targ, dnia 11 stycznia 2019r.
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W KRAKOWIE
Al. Krakowskiego 11, 31-111 Kraków

KRAKÓW	2019-01-16	Fax <input type="checkbox"/>
		e-mail <input type="checkbox"/>
		ePop <input type="checkbox"/>

Podpis: _____

ILN 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 7 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1313 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 08.01.-11.01.2019r.; przez:

- 1) mł. bryg. mgr inż. Bartosz Worwa – kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych KP PSP Nowy Targ, legitymacja służbowa nr 0627,
- 2) asp. inż. Szczepan Barnaś – starszy inspektor sztabowy ds. kontrolno-rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 0624;

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5580.119.2018 z dnia 28.12.2018r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Urząd Skarbowy
ul. Parkowa 13, 34 – 400 Nowy Targ**

(oznaczenia miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej, ul. Wiślna 7, 31 – 007 Kraków – Urząd Skarbowy, ul. Parkowa 13, 34 – 400 Nowy Targ.	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu p. mgr Krystyna Warmuz-Chrobak.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu p. mgr Krystyna Warmuz-Chrobak.	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- na podstawie wniosku (z dnia 20.11.2018r., data wpływu 11.12.2019r.) o uzgodnienie warunków połączenia obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w KP PSP Nowy Targ.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Urząd Skarbowy, ul. Parkowa 13, 34 – 400 Nowy Targ.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTĄLONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Wskazanie osoby/podmiotu odpowiedzialnych za realizację obowiązków – podanie danych personalnych stanowiska. (Przywołanie dokumentu prawnego, na podstawie którego ustalono ww. osobę).

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, ul. Wiślna 7, 31 – 007 Kraków.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Podanie krótkiej charakterystyki pożarowej ze wskazaniem ważnych parametrów budowlanych ważnych dla ochrony ppoż.

Przedmiotowy obiekt trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia o rzucie w kształcie litery L podzielony na część A i B. Kondygnacje połączone dwoma klatkami schodowymi, w tym jedna klatka schodowa obudowana, wydzielona pożarowo, wyposażona w instalację służącą do usuwania dymu. Budynek zakwalifikowany do kategorii ZLIII. W obiekcie zlokalizowana sala konferencyjna przeznaczona dla ponad 50 osób – zapewnione dwa wyjścia ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację hydrantową przeciwpożarową, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Obiekt przeznaczony na potrzeby administracji skarbowej, wykonywana jest w nim praca o charakterze biurowym oraz czynności związane z obsługą podatników. Na poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano:

- parter – sala obsługi klienta, pomieszczenia biurowe, socjalne, magazyny archiwalne i egzekucyjne, garaż 2 stanowiskowy, kotłownia z piecem na paliwo gazowe – ilość osób na kondygnacji 20+30 podatników;

- I piętro – pomieszczenia biurowe, socjalne, biblioteka NIP, serwerownia – ilość osób na kondygnacji 65;

- II piętro – pomieszczenia biurowe, socjalne, magazyny archiwalne, sala konferencyjna – przewidywana ilość osób na kondygnacji 49.

Parametry techniczno – pożarowo – budowlane:

- wysokość obiektu – 11,62m (budynek niski),

- długość obiektu – 34,67m oraz 15,47m,

- szerokość obiektu – 44,20m, 14,20m,

- powierzchnia użytkowa: budynek A: 1142,90m²; budynek B: 1888,00m²;

- kubatura: budynek A: 6644m³; budynek B: 9489m³.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową, wykonany w klasie odporności pożarowej „B”.

Obiekt wyposażony w gaśnice proszkowe przeznaczone do grup pożarów A,B,C oznakowane, rozmieszczone oraz w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami, okresowo legalizowane, ważne do sierpnia 2019r. W widocznym miejscu umieszczone instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się na zewnątrz obiektu przy wejściu głównym (klatka schodowa) do budynku, oznakowany. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi zewnętrzna sieć hydrantowa przeciwpożarowa.

W dniu 20.11.2018r. (data wpływu 11.12.2018r.) inwestor wystąpił z wnioskiem dot. określenia warunków połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych SSP z SOAP oraz przedstawił kompletną dokumentację zgodnie z pkt. 2.17 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu z dnia 03.06.2013r.

Przeprowadzono test z poprawności działania systemu transmisji alarmów pożarowych

(w dniu 08.01.2019r.) – test polegał na wzbudzeniu czujki pożarowej – próby powtórzono niezależnie dla każdego kanału transmisji wykorzystywanego w obiekcie – wynik testu ocenia się jako pozytywny. Monitoring pożarowy sprawdzano w obecności p.

– przedstawiciela firmy TP Teltech sp. z o.o.

Sprawdzono funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych zgodnie ze scenariuszem pożarowym (opracował p. z maja 2018r.) poprzez zadymienie czujki (próby wykonano w dniu 08.01.2019r.). Stwierdzono:

- alarm II stopnia został odebrany w SOAP w KP PSP Nowy Targ,
- zadziałały sygnalizatory akustyczne,
- nastąpiło zwolnienie elektrozamykaczy drzwi prowadzących na salę obsługi,
- nastąpiło wyłączenie centrali wentylacyjnej,
- została uruchomiona instalacja służąca do usuwania dymu z klatki schodowej oraz okna napowietrzające,
- winda została sprowadzona na poziom „0”, drzwi uległy otwarciu.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Scenariusz ćwiczeń praktycznej ewakuacji w obiekcie z dnia 11.09.2018r., przeprowadził 2062/1996 nr dyplomu SGSP).

Pracownicy przechodzą okresowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi) z września 2018r., szkolenie przeprowadził jw.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z maja 2018r., wykonał jw.

W widocznym miejscu umieszczone instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru – na parterze przy wejściu do obiektu.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (czynności odbiorowe) przeprowadzono w obiekcie w 2007r. znak: PZ.5580/O/117/07 (protokół z dnia 25.09.2007r., pismo odbiorowe z dnia 26.09.2007r., znak: PZ.5580/O/117/07 stwierdzające zgodność wykonania inwestycji z projektem budowlanym).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie:

Opis ze wskazaniem stanu realizacji poszczególnych obowiązków.

Nie dotyczy.

5. Czynności zabronione

Opis ze wskazaniem czynności zabronionych przepisami przeciwpożarowymi, w przypadku braku stwierdzenia napisać: nie stwierdzono.

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Opis ze wskazaniem poszczególnych elementów powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru. W przypadku braku stwierdzenia napisać: nie stwierdzono.

Nie stwierdzono.

7. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Wymienić urządzenia przeciwpożarowe występujące w kontrolowanym obiekcie.

- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

- Wewnętrzna sieć hydrantowa przeciwpożarowa.
- System sygnalizacji pożarowej z monitoringiem pożarowym do SOAP w KP PSP Nowy Targ.
- System usuwania dymu z klatki schodowej.

8. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Wymienić niesprawne urządzenia przeciwpożarowe występujące w kontrolowanym obiekcie i opisać, na czym polega ich niesprawność.

Protokół z pomiaru i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznego z dnia 16.08.2018r., sporządził p. _____ - konserwator sprzętu poż. z wynikiem pozytywnym.

Protokół z okresowej próby ciśnieniowej węży pożarniczych z dnia 16.08.2018r., sporządził jw. z wynikiem pozytywnym.

Protokół z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 17.12.2018r., sporządził p. mgr inż. _____ (nr upr. D1/3534/517/2017) – wyłącznik sprawny.

Protokół z wykonania okresowego przeglądu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej oraz instalacji oddymiania klatki schodowej z dnia 18.12.2018r., sporządził firma „ALDOM” F.U.H. M. Wilczek, ul. Łanowa 68, 30 – 725 Kraków, wykonał p. _____ (nr upr. 503/R/2016) z wynikiem pozytywnym.

Protokół usługi serwisowej systemu alarmowego Nr 56/S/12/2018 z dnia 07.12.2018r., sporządził p. _____ - serwisant TP TELTECH sp. z o.o. (licencja I st. nr 000579) – system sprawny.

Protokół nr 72/2018 z wykonania inwentaryzacji i pomiarów oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego oraz sprawdzenia prawidłowości działania przeciwpożarowych wyłączników prądu z dnia 17.12.2018r., sporządził mgr inż. _____ (E1-3535/517/2017; D1-3534/517/2017) z wynikiem pozytywnym.

9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Opisać i ocenić stan wyposażenia w gaśnice kontrolowanego obiektu i opisać, na czym polega ich niesprawność.

Obiekt wyposażony w gaśnice proszkowe przeznaczone do grup pożarów ABC w ilości wystarczającej, miejsca ich umieszczenia oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ważność legalizacji do sierpnia 2019r.

10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Opisać i ocenić stan kontrolowanego zagadnienia.

Nie dotyczy.

11. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Opisać instalacje użytkowe występujące w obiekcie.

Wewnętrzna instalacja elektryczna, odgromowa, przewody kominowe, instalacja gazowa.

12. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Wymienić dokumenty, poświadczające sprawność instalacji użytkowych oraz własne spostrzeżenia w tym zakresie.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 03.10.2007r., wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, znak: PINB-7353/NT-84/2007.

Protokół z okresowej kontroli rocznej sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych z dnia 04.12.2018r., sporządził Mistrz Kominiarski p. _____ (upr. _____)

nr 714/02) oraz p. (nr upr. 21/2003) z wynikiem pozytywnym.
Sprawozdanie nr 1/07/2017 z prac regulacyjno – pomiarowych instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie: badania i pomiaru rezystancji izolacji obwodów i urządzeń, badania i pomiarów impedancji pętli zwarcia obwodów elektrycznych, badania wyłączników różnicowoprądowych z dnia 29.07.2017r., sporządził p. (upr. nr E/114/148/2016) oraz p. (upr. nr 221-148/E/2014; 858-148/D/2014) instalacja elektryczna i urządzenia nadają się do eksploatacji.
Protokół Nr 15/05/2017 z badania urządzenia piorunochronnego z dnia 31.05.2017r., sporządził p. (upr. nr SEP-4 OKR E/D) – instalacja nadaje się do dalszej eksploatacji.
Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego z dnia 01.02.2018r. dot. urządzenia: dźwig, typ: H630AA, KRAKDŹWIG, nr ewid. N3112031175, nr fabr. KR-296, rok budowy: 2007, z wynikiem pozytywnym, oraz decyzja Prezesa UDT p. ważna do dnia 28.02.2019r.
Protokół z przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych z dnia 27.12.2018r., sporządził p. (nr upr. NBUA-73427166/98) z wynikiem pozytywnym.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI – nie stwierdzono.

Inne ustalenia:
Brak.

13. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego.

Bez uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Naczelnik
Urzędu Sztabowego i Nowym Tarzu
Krzysztof Wawrzyniak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy Inspektor Sztabowy
ds. kontrolno-rozpoznawczych
asp. inż. Szczepan Barań

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)